

19090		FORD FOCUS 1.5 TDCi EcoBlue		FORD NO:	9
				VUOSIMALLI:	2019 -
					
DURATORQ					

ASENNUSKIELTO

Moottorinlämmitintä 412512 EI saa enää asentaa em. autoon.

Asennuskielto johtuu siitä että muovinen vesipesä johon 412512 asennetaan on muuttunut.

Uusi lämmitinsuositus: Moottorinlämmitin no. 422867 joka asennetaan moottorin öljypohjaan.

Katso Tekninen Tiedote no. 19078

Jo asennetut 412512 lämmittimet saavat olla paikallaan ja niitä voidaan käyttää.