

18535		FORD FIESTA ST 1.5 EcoBoost Euro 6.2 200hv ASENNUSKIELTO		FORD NO: 14	
				VUOSIMALLI: 2019 -	
					
EcoBoost					

Moottorinlämmitintä 412241 EI saa asentaa em. autoon.

Kielto on voimassa kunnes mahdollinen uusi ohjelmapäivitys saadaan moottorinohjainyksikköön tehtaalta.

Syynä asennuskieltoon on se, että lämmittimellä 412241 on esiintynyt moottorin häiriövalon syttymisiä moottorin esilämmityksen jälkeen.

Jäähdytinnesteen lämmittäminen ei ainakaan tällä hetkellä ole mahdollista.

Uusi vaihtoehtoinen öljypohjaan asennettava säteilylämmittinratkaisu on jo työn alla.

Informoimme lisää heti kun uuden lämmittimen numerosta ja saatavuudesta on tietoa.

Viikolla 47 informoimme lisää toimenpiteistä autoihin joihin on jo asennettu lämmitin ja se sytyttää moottorivian merkkivalon.