

19102		FORD FOCUS 1.5 EcoBoost Euro 6.2		FORD NO:	10
				VUOSIMALLI:	2019 -
					
EcoBoost					

ASENNUSKIELTO

Moottorinlämmitintä 422862 EI saa enää asentaa em. autoon.

Asennuskielto johtuu siitä että moottorin öljypohja on muuttunut 4.2 2019 eikä lämmitin 422862 enää sovellu tähän.

Eli 4.2 2019 jälkeen valmistetuissa autoissa on suosituksena vain lämmitin 412241.