

19026		FORD FOCUS 1.0 EcoBoost Euro 6.2		FORD NO:	3
				VUOSIMALLI:	2019-
					
ECOBOOST	412241		460766	460785	A

Tämä tekninen tiedote korvaa aikaisemman teknisen tiedotteen no. 18536.

Asennuskielto lämmittimelle 412241 on päättynyt em. auton kohdalla, mutta se edellyttää että:

Moottorin ohjainyksikön (PCM) päivitys on oltava suoritettu 15.12.2018 jälkeen.

Päivityksen jälkeen moottoria voidaan esilämmittää vesitilaan tulevalla lämmittimellä 412241 ilman että moottorin häiriövalo syttyy.

Asennusohje

Moottorinlämmitin no. 412241 asennuspaikka H klo. 2. Asennusaika: A.

Lämmitin asennetaan moottorin etupuolelle.

Irrota alkuperäinen kierteinen tulppa (1) moottorista.

Puhdista reikä hyvin ja asenna lämmitin (2) paikalleen mukana seuraavalla O-renkaalla. Lämmittimen pistokkeen tulee osoittaa klo. 2.

HUOM! Lämmitin on helpoin kiristää paikalleen DEFA:n 27mm avosilmukka-avaimella no: 460867 (3).

Kiristä lämmitin momenttiavaimella tiukkuuteen 45-55Nm.

Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan.

Tarkista mahdolliset vuodot.

