

17615		CITROEN C3 1.2T Puretech 110		CITROEN NO: 3	
				VUOSIMALLI: 2018>	
					
HNZ					

ASENNUSKIELTO

Autoihin, joissa öljypohja on vaihtunut uuteen (katso alla oleva kuva), lämmitintä 421821 EI saa asentaa.



Autoihin joissa on «vanha» öljypohja ja asennuspinta on tasainen, lämmitintä 421821 voidaan edelleen asentaa (alla oleva kuva).



Uusi lämmitin joka asennetaan alumiiniseen kohtaan moottorissa on työn alla.