

18347		ASENNUSKIELTO		PEUGEOT NO:	10
		PEUGEOT		VUOSIMALLI:	2018-
		3008 1.5 BlueHDI 130			
		5008 1.5 BlueHDI 130			
					
DV5/YHZ	412512				

Asennuskielto koskee 3008 BlueHDI 130 ja 5008 BlueHDI 130 autoja, joihin on ollut moottorinlämmitinsuosituksena 412512 lämmitin.

Kielto johtuu siitä että em. autot ovat uuden WLTP-päästönormin mukaisia ja moottorin esilämmitys saattaa aiheuttaa vikakoodin moottorinohjaimelle.

Etsimme uutta ratkaisua ja informoimme asiasta kun uusi lämmitinratkaisu on valmis.